


新鋼工業股份有限公司


法人說明會

111.01.11



免責聲明

- 該簡報內容所涵蓋之“前瞻性訊息”之預測基礎乃根據公司自身之觀察以及市場訊息。所揭露之前瞻性訊息涵蓋公司未來經營概況、財務表現以及業績表現的預測。
- 簡報中所敘述之業務，財務狀況或業務前景的實際結果可能不同於這些前瞻性陳述中明示或暗示的原因眾多，包括但不限於市場需求、價格波動、市場競爭、國際經濟條件，供應鏈問題、匯率波動，以及其他非我們所能控制的風險和因素。
- 該簡報之前瞻性訊息內容乃反映訊息揭露當時之情況，故揭露日之後所發生的任何事件和情況導致前瞻性訊息之改變，新鋼公司將不承擔更新此訊息之責任和義務。




綱要

- 一、公司簡介
- 二、產業分析
- 三、營運成果
- 四、Q&A



公司簡介



公司簡介

創立時間	民國六十年七月十日
上市時間	民國八十九年九月十一日
資本額(實收股數)	新台幣十三億五百萬元 (130,521,545股)
員工人數	約200人
董事長	富巨春股份有限公司 代表人：鄭毅宏先生
總經理	鄭毅宏先生
主要經營業務	不銹鋼材料加工與銷售
總公司地址	新北市新莊區大安路8號

主要生產中心
新莊廠



主要生產中心
新莊廠




主要生產中心
大園廠




主要生產中心
大園廠





服務據點




台北總公司(新莊廠)
業務專線: (02)22020172
(北北基、桃竹苗、宜花)

台中營業所
服務專線: (04)23357606
(苗、中、彰、投、雲)


台南辦事處
服務專線: (06)2542452-3
(嘉、南)


高雄營業所
服務專線: (07)3724707-8
(高、屏、東)



產業分析

行業特性





機器設備

設備名稱	厚度(mm)	寬度(mm)	長度(mm)	數量(台)
飛剪式整平機	0.3~3.0	50~1560	100~6100	6
濕式鋼捲拋砂機	0.4~3.0	500~1570		2
鋼板拋砂機	0.6~3.0	700~1570	1220~5000	2
鋼捲分條機	0.3~6.0	10~1570		4
鋼捲分捲機	0.3~0.8	550~1250		1
鋼板剪切機	0.3~6.0	Max. 4050		7
PVC貼合機	0.3~3.0	1570以下	4000以下	2



二次加工 表面處理


5呎濕式鋼捲拋砂機
厚度: 0.4mm - 3mm
寬度: 500mm-1570mm



毛絲面



NO. 4號砂



裁 剪
裁 切、分 條、分 捲

5呎鋼捲分條機
厚度：0.3mm - 3mm
寬度：400mm-1570mm



裁 剪
裁 切、分 條、分 捲

5呎飛剪式整平機
厚度：0.3mm - 3mm
寬度：500mm-1600mm
長度：400mm-6100mm

新莊廠




裁 剪
裁 切、分 條、分 捲


5呎飛剪式整平機

厚度: 0.3mm - 3mm

寬度: 400mm-1590mm

長度: 400mm-6250mm





新莊廠



裁 剪
裁 切、分 條、分 捲

4呎飛剪式整平機

厚度: 0.3mm - 2mm

寬度: 400mm-1300mm

長度: 350mm-4300mm

新莊廠





裁 剪
裁 切、分 條、分 捲

10呎油壓電動剪切機


厚度：0.3mm - 3mm
長度：< 3050mm
寬度：85mm-1250mm

主要銷售





行業別統計表



產品運用-建材

門




門把



門鎖




不銹鋼電梯門



浪板






產品運用-加工製造

BBQ烤台



洗衣機內槽






產品運用-餐廚具業

冰箱




水槽



流理臺





產品運用-機械製造

超音波清洗機




製冰機



冰淇淋機






產品運用-電工器材

雙門式烘箱



電氣箱





產品運用-其他行業

分類垃圾桶



反光鏡



食品儲放桶




人力資源

員工平均年齡:43歲


平均年齡比率

20歲以下	0	%
21-39歲	30	%
40-59歲	62	%
60歲以上	8	%






營運成果



綜合損益表


單位:新台幣仟元

	110年1-09月		109年1-09月	
	金額	%	金額	%
營業收入淨額	2,603,552	100	2,381,755	100
營業毛利	284,455	11	140,221	6
營業淨利	197,712	8	69,980	3
稅前淨利	208,087	8	73,484	3
本期淨利	168,044	6	60,535	2
本期綜合損益總額	168,136	6	61,271	2




財務比率分析-經營能力

	110年1-09月	109年1-09月
應收款項週轉率(次)	4.88	4.87
平均收現日數(天)	74.81	74.94
存貨週轉率(次)	8.51	8.89
平均售貨日數(天)	42.90	41.06
應付款項週轉率(次)	47.82	61.41
不動產、廠房及 設備週轉率(次)	6.13	5.45
總資產週轉率(次)	1.62	1.55




財務比率分析-獲利能力


	110年1-09月	109年1-09月
資產報酬率(%)	10.45	3.96
權益報酬率(%)	12.74	4.80
稅前純益佔 實收資本比率(%)	21.26	7.51
純益率(%)	6.45	2.54
每股盈餘(元)	1.29	0.46



營收淨額趨勢圖



員工福利



讀書室




員工餐廳



國內旅遊





員工關懷



辦理AED暨CPR教學演練，提供員工相關急救知識，提升職場保護。

推動樂活職場舒壓講座，由臨場醫、護人員指導三高預防，藉由聰明吃、健康動、增進認知，一同遠離健檢紅字。

綠色能源-太陽能


配合政府發展低碳再生能源政策，將新莊廠及大園廠廠房屋頂出租鋪設太陽能板，併網發電後將電力回售給台灣電力公司。



新莊廠廠房屋頂太陽能板





大園廠廠房屋頂太陽能板



報告完畢
敬請指教







**THANK
YOU**

